

## Регулятор скорости для однофазных двигателей VCA-500



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Напряжение питания	~220В 50Гц.
2 Диапазон питающего напряжения	+/-10%
3 Встроенный предохранитель	F 6A-H
4 Номинальный ток	5 А
5 Габариты,мм	h=42, l=120,w=116
6 Вес (кг), не более	0.3
7 Управление аналог вход	0..10В
8 Степень защиты	Ip54
9 Входное сопротивление аналог входа	110 кОм

Электронный регулятор скорости серии VCA, управляет скоростью вращения однофазных двигателей (220В/50Гц) изменением питающего напряжения (фазовое управление).


В устройстве имеется аналоговый вход 0-10В или подключается переменный резистор (на выбор перемычка JP2) для задания скорости вращения. Минимальная скорость вращения задается перемычкой JP1 ( 30% или 40% от мощности). В момент включения на двигатель подается напряжение согласно управляющему сигналу на аналоговом входе (или минимальная скорость)

**Обслуживание:** В нормальных условиях устройство не требует обслуживания. Очищайте устройство используя неагрессивные средства. При этом устройство следует отключить от питания.

**Задача двигателя:** Всегда рекомендуется устанавливать соответствующие устройства защиты двигателя.

**Все работы должны выполняться только квалифицированными специалистами**

**Заменяйте предохранитель только такого же типа и тока**



JP1 - Установка минимальной скорости вращения

ON - 30%

OFF - 40%

JP2 - выбор режима работы по входу управления

ON - переменный резистор (5кОм, 10кОм)

OFF- аналоговый вход 0..10В

## Подключение регулятора

X1 - клемник для подключения силовой части

X1 :PE

подключение заземления;

X1 :Line

подключение фазы питания 220В;

X1 :N

подключение нуля питания 220В;

X1 :La

дополнительный выход для 3 проводного подключения однофазного двигателя;

X1:LineOUT

выход на однофазный двигатель;

X2 -

клемник для подключения управления 0..10В либопеременного резистора;

X2:Vr

подключение питание переменного резистора;

X2:AI


управление 0..10В либо средний вывод переменного резистора (выбор перемычкой JP2);

X2:G

общий вывод;

## Схемы включения регулятора

управление задатчиком



управление 0..10В

